



NOTICE LELOUTRE INSTANT METAL

Comment mesurer la taille de mon cache climatiseur ?



1 - Déterminer la longueur LO en millimètres = X + 100

Attention les dimensions fournies sur les documentations commerciales des fabricants, ne prennent pas en compte les accessoires type poignées et sorties de tuyauteries ou cache vannes sur les côtés.




Mesurer à l'extérieur des accessoires : caches poignées et tuyauteries **des 2 côtés** de l'appareil

Et remplir la case Longueur **LO = X + 100** en millimètres dans le formulaire

Longueur (mm) (LO) *



2 - Déterminer la Hauteur H en millimètres = Y + 50 mm, en partant du bas des supports jusqu'en haut de l'appareil.



Et remplir la case Hauteur H en millimètres dans le formulaire

Hauteur (mm) (H) *

3 - Déterminer la Profondeur I en millimètres = Z + 50 mm, en partant du mur jusqu'au bout des supports ou de la partie proéminente du ventilateur.



Et remplir la case Profondeur I = Z + 50 en millimètres dans le formulaire.

Profondeur *